

# YD-TX(容量/电压)工频耐压试验装置控制台

(按需定制)

产品说明书(手册)

# 武汉卓亚电力自动化有限责任公司

WHHAN ZHUOYA ELECTRIC POWER AUTOMATION CO.,LTD

企业官网:http://www.power-kva.com 联系电话:027-65523062

# 声明

版权所有© 2020 武汉卓亚电力自动化有限责任公司



本使用说明书所提及的商标与名称,均属于其合法注册公司所有。本说明书受著作权保护,所撰写的内容均为卓亚电力公司所有。本使用说明书所提及的产品规格或相关参数,未经许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、修改、传播或出版。本使用说明书所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。可随时查阅官方网站:http://www.power-kva.com。

本使用说明书仅作为产品使用指导,所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

# 服务承诺

感谢您使用卓亚电力公司的产品。在您初次使用该仪器前,以便正确使用仪器,请您详细阅读此使用说明书,充分发挥其功能,并确保仪器及人身安全。

我们深信优质、系统、全面、快捷的服务是事业发展的基础。经过多年的不断探索和进取,我们形成了"重质量、重客户"的服务理念。以更好的产品质量,更完善的售后服务,全力打造技术领先、质量领先、服务领先的电力试验产品品牌企业。为客户提供满意的售前、售中及售后服务!

# 安全要求

为了避免可能发生的危险,请阅读下列安全注意事项。

本产品请使用我公司标配的附件。

防止火灾或电击危险,确保人生安全。在使用本产品进行试验之前,请务必详细阅读产品使用说明书,按照产品规定试验环境和参数标准进行试验。

使用产品配套的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。产品输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,试验过程中在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,请务必注意人身安全!请勿在仪器无前(后)盖板的情况下操作仪器/仪表。

试验前,为了防止电击,接地导体必须与真实的接地线相连,确保产品正确接地。 试验中,测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。试验完成后,按照操作说明关闭仪器,断开电源,将仪器按要求妥善管理。

若产品有损坏或者有故障时 , 切勿继续操作 ,请断开电源后妥善保存仪器 ,并与卓亚电力公司售后服务部联系 ,我们的专业技术人员乐于为您服务。

请严格按照说明书及规范的试验操作流程使用本产品。请勿在潮湿环境下使用仪器。 请勿在易爆环境中使用仪器(防爆产品除外)。 请保持产品表面清洁,干燥。 产品为精密仪器,在搬运中请保持向上并小心轻放。

# 联系方式

## 武汉卓亚电力自动化有限责任公司

wuhan zhuoya electric power automation co.,ltd

服务总机:027-65523062,18071538965

技术支持:027-65523909

官方网站: Http://www.power-kva.com

QQ 客服: 386861996 邮箱: zykva@qq.com

# 目 录

_		概述	
	1. 1	1 用途	-4
	1. 2	2 性能特点	-4
=	特	别提示	
	2. 1	1 电源输入	-4
	2. 2	2 安全注意事项	-4
	2. 3	3 测试准确度方面	-5
	2.4	4 操作方面	-5
Ξ,	技	大特征	
	3. 1	1 名称和分类	-5
	3. 2	2 主机结构型式与尺寸	-5
	3. 3	3 使用电源	-5
	3. 4	4 使用环境要求	-5
	3. 5	5 安全性能	-5
	3. 6	3 测量精度	-5
	3. 7	7 测试项目	6
四	. 1	则试	
	4. ]	1 接线准备	6
	4. 2	2 测试步骤	-6
	4. 3	3 试验结束后现场的清理	-6
五	, į	<b>运输与保养</b>	
	5. 1	1 运输	-6
	5. 2	2 储存	-6
	5. 3	3 防潮	-7
	5. 4	4 防暴晒	-7
•	17.	'5tn Mt//+	

六、随机附件

—— 详见装箱清单 ——

#### 一、概述

#### 1.1 用途

YD-TX-20kVA 工频耐压试验装置控制台(简称试验控制箱及试验操作台), 抗干扰能力强,和上一代操作箱相比,具有体积小,重量轻,外型美观等特点。 其输出电压幅度 0~420V 连续可调,用于校准,检测和试验设备的调压控制。该 操作台操作简单、结构紧凑、坚固、工作可靠、维护方便,是户外做高压试验的 理想控制设备,可广泛用于电力、水利、化工、铁道等行业及实验室。

#### 1.2 性能特点

- (1) 读数直观:本仪器采用数显表头显示高压电压、低压电流,便于读取试验数据。
  - (2) 保护功能: 仪器设有零位启动、过流保护等功能。
  - (3) 计时功能: 采用 JS48SS 系列时间继电器,记录试验耐压时间。
- (4)携带方便:体积小、重量轻,体积只有同类产品的30%~70%,携带十分方便。
  - (5) 本装置采用数字式过流继电器进行过流设置,精确度高。

#### 二、特别提示

#### 2.1 电源输入

(1) 本仪器使用交流 380V 电源。

#### 2.2 安全注意事项

- (1) 为了操作人员及仪器的安全,确保仪器接地良好。
- (2) 试验准备时最先接好地线,工作完毕时,最后拆除接地线。
- (3) 接入仪器的电源要求能承受 53A 电流冲击。
- (4) 电源接入仪器面板的"电源输入"端子,切勿接入其他接线端子,以 免损坏设备。
- (5) 仪器与变压器连接时,注意各个接线柱与试验变压器的一一准确连接, 切勿将控制箱的输出端接到试验变压器的仪表端子,以免损坏设备。
- (6) 本设备的最大承受电流为 53A, 所以设定过流保护的电流值最大应不超过 78A。
  - (7) 在通电情况下,不得插拔任何接线。

(8) 当在室外时,请勿将仪器长时间置于太阳下暴晒。

#### 2.3 测试准确度方面

设备应缓慢升压,保证设备显示电压及电流的准确性。

#### 2.4 操作方面

- (1)接线完毕后,应检查一遍,看看是否有接线错误,接插件是否接触良好。
- (2)测试过程中,如有打火,以及开机时无任何显示等异常现象,应立即 关闭电源并重新检查接线。

#### 三、技术特征

- 3.1 名称和分类
  - (1) 名称: 20kVA 工频耐压试验装置控制台。
- (2) 环境组别:属 GB6587.1-86《电子测量仪器环境试验总纲》中的Ⅲ组 仪器(即可在室外环境使用)。

### 3.2 主机结构型式与尺寸

- (1) 型式:一体化便携式
- (2) 外形尺寸: 600mm×520mm×750mm
- (3) 重量: 50Kg (不含附件)

#### 3.3 使用电源

- (1) 电压: AC380V±10%
- (2) 频率: 50Hz±1Hz

#### 3.4 使用环境要求

- (1) 环境温度: -10℃~40℃
- (2) 相对湿度: ≤80%

#### 3.5 安全性能

- (1) 绝缘电阻: >2MΩ
- (2) 泄漏电流: <3.5mA
- (3) 介电强度: 电源线对机壳能承受 1500V (50Hz 有效值) 1 分钟耐压。

#### 3.6 测量精度

本仪器电流测量准确等级为 0.5 级

本仪器电压测量精度等级为 0.5 级

#### 3.7 测试项目

- (1) 输出电压: ACO~420V
- (2) 输出电流: ACO~47A

#### 四、测试

### 4.1 接线准备

- (1)将接地线一端夹在地网上,一端接于本仪器的接地端子上。
- 注意: 地网的接地点应具有良好的导电性, 否则会影响测量的正确性, 甚至危及人身安全。
- (2) 将试验变压器的输入端(即低压侧) 用专用连接线与仪器的"A"端子及"X"端子连接。
  - (3) 将试验变压器的仪表端子用专用测试线与仪器的"仪表"端子连接。
  - (4) 将市电 AC380V 电源用专用电源线连接到仪器的"电源输入"端子。

#### 4.2 测试步骤

- (1) 合上电源开关, 仪器显示开机状态, 分闸指示等亮。
- (2) 若调压器在零位。零位(蜂鸣器)指示灯闪烁。
- (3) 按下启动按钮, 开始试验。
- (4) 手动调整输出至目标值。
- (5) 试验过程中观察仪器电流表及电压表的变化值,达到设定的试验电压后,按下计时按钮,开始计时(蜂鸣器指示闪烁)。
  - (6) 计时结束后(蜂鸣器停止闪烁)并将调压器调回零位。
  - (7) 按下停止按钮,停止试验并关闭电源开关。
  - (8) 试验完毕后从市电上取下专用电源线、专用测试线、接地线。

#### 4.3 试验结束后现场清理

- (1) 关闭电源开关, 拔下电源线。
- (2) 将专用测试电缆线拆除并收好,方便下次使用。
- (3) 拆除接地线,并整理好。

## 五、运输与保养

#### 5.1 运输

本产品运输时必须进行包装,包装箱应用木箱,包装箱内应垫有泡沫等防震层。包装好的产品,应能经公路、铁路、航空运输。运输过程中不得置于露天车箱,仓库应注意防雨、防尘、防机械损伤。

### 5.2 储存

仪器应储存在环境温度-20℃~60℃,相对湿度不超过 85%,通风,无腐蚀性气体的室内。放置时不应紧靠地面和墙壁。

### 5.3 防潮

在气候潮湿的地区或潮湿的季节,本仪器如长期不用,要求每月开机通电一次(约二小时),以使潮气散发,保护电子元器件。

#### 5.4 防暴晒

仪器在室外使用时,尽可能避免或减少阳光对液晶显示屏的直接暴晒。

### 六、随机附件

(1)	控制台	一台
(2)	电源线	一套
(3)	使用说明书	一份
(4)	测试线	一套
(5)	合格证	一份